

KRAFT

Надежно! Выгодно! Доступно!

WWW.KRAFTLTD.COM




Телефон службы поддержки клиентов:
8 (800) 200-79-97

EAC

KRAFT

**ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ
для взвешивания**

{ **НАПОЛЬНЫЕ** }



KF-MS-04S

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за приобретение нашего продукта — электронных напольных весов марки KRAFT. Перед использованием, пожалуйста, прочитайте внимательно это руководство, чтобы в полной мере воспользоваться их превосходной работой. Если Вы сталкиваетесь с проблемами в процессе использования, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Спасибо за покупку!

Описание

1. Возможность измерения массы в килограммах, стоунах и фунтах.
2. Индикация превышения максимальной массы взвешивания.
3. Наличие высокоточных тензOMETрических датчиков.
4. Автоотключение.



Технические характеристики и комплектация


Модель	KF-MS-04S
Тип	электронные
Максимальная нагрузка (кг)	150
Точность измерения (кг)	0,1
3D-дизайн	-
Автоматическое включение	+
Автоматическое выключение	+
Материал платформы	закаленное стекло
Толщина платформы (мм)	+
Дисплей	LCD (75x34 мм)
Индикация превышения максимальной массы взвешивания	+
Элементы питания	солнечная батарея
Вес нетто/брутто (кг)	1,64/1,96
Упаковка	1 шт.
Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном	1 шт.

Советы по использованию и обслуживанию

⚠ ВАЖНО

1. При наличии влаги на весах стеклянная платформа может быть скользкой. Не допускайте попадания влаги на весы.
2. Для снятия точных показаний необходимо неподвижно стоять во время взвешивания.
3. Не допускается любое механическое воздействие на прибор. Не трясите и не роняйте весы.
4. Аккуратно обращайтесь с весами, т.к. это точный измерительный прибор.
5. При обслуживании весов не допускайте попадания жидкости внутрь прибора. Протирайте весы мягкой тканью. Для обслуживания запрещается использование любых органических растворителей, агрессивных химических веществ и абразивных средств.
6. Хранение прибора допускается в прохладном и хорошо проветриваемом месте.
7. Всегда устанавливайте прибор в горизонтальное положение.
8. Если на экране отображается ошибка или не удастся отключить прибор на протяжении длительного времени, извлеките батареи минимум на три секунды. После этого вставьте батареи обратно. Если проблема повторится, обратитесь к продавцу или ближайший сервисный центр.
9. Если не удастся перевести прибор в рабочий режим, необходимо заменить батареи питания.
10. Не используйте данный прибор в коммерческих целях.

Источник питания




1. Источником питания весов является солнечный свет или искусственное освещение. В режиме ожидания на дисплее отображается значение «0». Во время использования не накрывайте солнечные панели;
2. При недостаточном уровне освещенности, весы отключатся. Для продолжения взвешивания, переместите весы в место с большим уровнем освещенности и дождитесь появления индикации «0» на экране;
3. Рекомендуем использование весов в месте с уровнем освещенности не менее 70 люкс.

Взвешивание



Шаг 1:


Для точного взвешивания расположите весы на плоской, ровной и твердой горизонтальной поверхности. Не устанавливайте весы на ковер или мягкие поверхности.



Шаг 2:


Убедитесь, что весы установлены в хорошо освещенном месте, а солнечные панели не закрыты. Переместите весы в более освещенное место или включите дополнительный источник света, если на экране отсутствует индикация «0». Уровень освещенности не должен быть менее 70 люкс. Повторно весы включатся через 60–90 секунд (более яркий свет сокращает время повторного включения).

70 люкс
↓
60–90 секунд



Шаг 3:


Во время режима ожидания, на экране отображается индикация «0».



Шаг 4:

Встаньте на весы. На экране отобразится символ «->», что означает «идет процесс взвешивания». Через три секунды на экране отобразится значения веса.

↓
около
3 секунд




Шаг 5:

Полученное значение веса будет отображаться на экране в течении 12 секунд.


Изменение системы измерения.

Вы можете перевести Ваши весы в одну из упомянутых систем измерения (килограммы / стоуны / фунты). Для этого необходимо:

1. На обратной стороне весов найти переключатель;
2. Перевести переключатель в необходимое положение.



Индикация перегрузки



Вес превышает максимально допустимый вес для взвешивания. Сойдите с платформы, чтобы избежать повреждения весов.

Повторное включение



Индикация «C» при соходе с платформы весов означает, что считывание веса было произведено с ошибкой. Необходимо повторное взвешивание.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи

«___» _____ 20__ г.

Продавец обязан при продаже заполнить гарантийные талоны на стр. 7. Дата изготовления товара находится на упаковке и на задней стенке товара.

Штамп магазина

Настоящая гарантия действительна при следующих условиях:

- Все поля в гарантийном талоне заполнены правильно (имеются дата продажи, печать и подпись продавца, подпись покупателя).
 - Гарантийное обслуживание осуществляется только при предоставлении неоспоримых доказательств, подтверждающих, что гарантийный срок не истек.
1. **Срок гарантии составляет 12 (ДВЕНАДЦАТЬ) МЕСЯЦЕВ, но не более 24 месяцев со дня производства.**
 2. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.
 3. Ремонт производится в стационарной мастерской Сервисного Центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
 4. Гарантия не включает в себя установку, периодическое техническое обслуживание (чистку, удаление пыли и т.п.).
 5. Замену Изделия или возврат денег Сервисный Центр не производит.
 6. **Не подлежат гарантийному ремонту Изделия с дефектами, возникшими вследствие:**
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - неправильной установки или транспортировки;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы;
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - повреждений животными;
 - ремонта или внесения конструктивных изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений от Государственных технических стандартов питающих электрических и кабельных сетей;
 - подачи на мощности большей, чем предусмотрено изготовителем;
 - использования изделия в промышленных или коммерческих целях.
 7. Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.
 8. Продавец гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил условий гарантийного обслуживания.

<p>КОРЕШОК талона № 1 на гарантийный ремонт электронных напольных весов KRAFT модели _____ сер. № _____</p> <p>Изъят «___» _____ 20__ г.</p> <p>Исполнитель _____ подпись _____</p> <p>Ф.И.О. _____</p> <p>Вид и содержание выполненных работ _____</p> <p>Наименование сервисной службы _____</p>	<p>ТАЛОН № 1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ электронных напольных весов KRAFT модели _____ серийный № _____</p> <p>Продан _____ (наименование и адрес торгового предприятия)</p> <p>_____ тел: _____</p> <p>Дата продажи «___» _____ г.</p> <p>Штамп магазина _____ (личная подпись продавца) Наименование и адрес сервисной службы* _____ (* заполняется торговым предприятием)</p>
<p>КОРЕШОК талона № 2 на гарантийный ремонт электронных напольных весов KRAFT модели _____ сер. № _____</p> <p>Изъят «___» _____ 20__ г.</p> <p>Исполнитель _____ подпись _____</p> <p>Ф.И.О. _____</p> <p>Вид и содержание выполненных работ _____</p> <p>Наименование сервисной службы _____</p>	<p>ТАЛОН № 2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ электронных напольных весов KRAFT модели _____ серийный № _____</p> <p>Продан _____ (наименование и адрес торгового предприятия)</p> <p>_____ тел: _____</p> <p>Дата продажи «___» _____ г.</p> <p>Штамп магазина _____ (личная подпись продавца) Наименование и адрес сервисной службы* _____ (* заполняется торговым предприятием)</p>

<p>Электронные напольные весы KRAFT модель _____ серийный № _____ Владелец, его адрес _____ _____ _____</p> <p>Телефон владельца _____ <small>подпись</small> Причина отказа (неисправность) _____ _____ _____</p> <p>Владелец: _____ _____ <small>подпись</small></p> <p>Механик: _____ _____ <small>Ф.И.О.</small></p> <p>Выполнены работы: _____ _____</p> <p>Дата « _____ » _____ г. Механик: _____ <small>подпись</small> Владелец: _____ <small>подпись</small></p> <p>Утверждаю _____ _____ <small>наименование сервисного предприятия и адрес</small></p> <p>_____ <small>должность руководителя предприятия, выполнившего обслуживание</small> МП _____ <small>подпись</small></p>	
<p>Электронные напольные весы KRAFT модель _____ серийный № _____ Владелец, его адрес _____ _____ _____</p> <p>Телефон владельца _____ <small>подпись</small> Причина отказа (неисправность) _____ _____ _____</p> <p>Владелец: _____ _____ <small>подпись</small></p> <p>Механик: _____ _____ <small>Ф.И.О.</small></p> <p>Выполнены работы: _____ _____</p> <p>Дата « _____ » _____ г. Механик: _____ <small>подпись</small> Владелец: _____ <small>подпись</small></p> <p>Утверждаю _____ _____ <small>наименование сервисного предприятия и адрес</small></p> <p>_____ <small>должность руководителя предприятия, выполнившего обслуживание</small> МП _____ <small>подпись</small></p>	



WEEE маркировка на этом продукте говорит о том, что продукт не может быть утилизирован вместе с домашним мусором. Чтобы предотвратить возможную угрозу здоровью и окружающей среде, продукт должен быть утилизирован в рамках утвержденного процесса утилизации. Для дальнейшей информации, как утилизировать продукт правильно, свяжитесь с поставщиком или местными организациями, ответственными за утилизацию мусора.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения конструкций, технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, не ухудшающие его потребительских качеств, без предварительного уведомления потребителя.

Производитель: ZHONGSHAN CAMRY ELECTRONIC CO., LTD
 Адрес: Bai Sha Wan Industrial Park, Qi Wan Road, Zhongshan City, Guangdong, China

Импортер: ЗАО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ»
 Адрес фактический: ул. Днепропетровская, 50 В, г. Ростов-на-Дону, 344093, Россия. Тел. оптового отдела: (863) 255-44-56.

Произведено в Китае

McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.